



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КОНТАКТНАЯ СВАРКА.
СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ**

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ И РАЗМЕРЫ
ГОСТ 15878—79

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

КОНТАКТНАЯ СВАРКА. СОЕДИНЕНИЯ СВАРНЫЕ

Конструктивные элементы и размеры

Resistance welding. Welded joints.
Design elements and dimensions

**ГОСТ
15878-79**

Взамен
ГОСТ 15878-70

ОКП 0602000

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28 мая 1979 г. № 1926 срок действия установлен

с 01.07. 1980 г.
до 01.07. 1985 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

1. Настоящий стандарт устанавливает конструктивные элементы и размеры расчетных сварных соединений из сталей, сплавов на железоникелевой и никелевой основах, титановых, алюминиевых, магниевых и медных сплавов, выполняемых контактной точечной, рельефной и шовной сваркой.

Стандарт не распространяется на сварные соединения, выполняемые контактной сваркой без расплавления металла.

2. В стандарте приняты следующие обозначения способов контактной сварки:

K_t — точечная;

K_p — рельефная;

K_s — шовная.

Для конструктивных элементов сварных соединений приняты следующие обозначения:

s и s_1 — толщина детали;

d — расчетный диаметр литого ядра точки или ширина литьей зоны шва;

h и h_1 — величина проплавления;

g и g_1 — глубина вмятины;

t — расстояние между центрами соседних точек в ряду;

c — расстояние между осями соседних рядов точек при цепном расположении;

c_1 — расстояние между осями соседних рядов точек при шахматном расположении;

Редактор *И. В. Виноградская*
Технический редактор *В. Ю. Смирнова*
Корректор *Е. Н. Евсеева*

Сдано в набор 21.03.79 Подп. в печ. 10.05.79 0,75 п. л. 0,57 уч.-изд. л. Тир. 30000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов. Москва. Д-557. Новомосковский пер., 3
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1727

- l — длина литой зоны шва;
 f — величина перекрытия литых зон шва;
 l_1 — длина неперекрытой части литой зоны шва;
 B — величина нахлестки;
 u — расстояние от центра точки или оси шва до края нахлестки;
 n — число рядов точек.

3. Конструктивные элементы сварных соединений, их размеры должны соответствовать указанным на черт. 1, 2, 3 и в табл. 1, 3, 5 для соединений группы А и в табл. 2, 4, 6 — для соединений группы Б.

Группа соединения должна быть установлена при проектировании в зависимости от требований к сварной конструкции и особенностей технологического процесса сварки.

4. Величина нахлестки B для многорядных швов при цепном расположении точек $B=2u+c$ ($l=1$); при шахматном расположении точек $B=2u+c_1$ ($l=1$).

5. В зависимости от вида нахлестки сварного соединения величину нахлестки B следует определять в соответствии с черт. 4.

6. Расстояние от центра точки или оси шва до края нахлестки u должно быть не менее половины минимальной величины нахлестки.

7. Допускается сварка деталей неодинаковой толщины; при этом размеры конструктивных элементов следует выбирать по детали меньшей толщины.

В случае $\frac{s}{s_1} > 2$ минимальные величины нахлестки B , расстояние между центрами соседних точек в ряду t и расстояние между осями соседних рядов точек c следует увеличить в 1,2—1,3 раза.

8. При сварке трех и более деталей расчетный диаметр литого ядра точки d следует устанавливать раздельно для каждой пары сопрягаемых деталей. Допускается сквозное проплавление средних деталей.

9. Величина проплавления h , h_1 должна быть для магниевых сплавов от 20 до 70%, титановых — от 20 до 95% и остальных металлов и сплавов — от 20 до 80% толщины деталей.


10. При шовной контактной сварке величина перекрытия литых зон герметичного шва f должна быть не менее 25% длины литой зоны шва l .

При шовной контактной сварке деталей толщиной менее 0,6 мм допускается уменьшение величины перекрытия литых зон шва до значений, гарантирующих герметичность сварного шва.

11. Глубина вмятины g , g_1 не должна быть более 20% толщины детали. При сварке деталей с отношением $\frac{s}{s_1} > 2$, в случае применения одного из электродов с увеличенной плоской рабочей по-

верхностью, а также при сварке в труднодоступных местах допускается увеличение глубины вмятины до 30% толщины детали.


Конструктивные элементы сварных соединений, выполненных контактной точечной сваркой




a — нелакированные металлы; *b* — лакированные металлы; *t* — толщина; *z* — разноименные металлы

Черт. 1


Конструктивные элементы сварных соединений, выполненных контактной рельефной сваркой



A-A
до сварки




После сварки




Черт. 2


Конструктивные элементы сварных соединений, выполненных контактной шовной сваркой



A-A



B-B



Черт. 3

Таблица 1

мм

| Способ сварки | Группа соединения | $s-s_1$ | d , не ме-нее | Однорядный шов В, не менее | | t , не менее | c , не ме-нее |
|---------------|-------------------|----------------|-----------------|---|--|----------------|-----------------|
| | | | | Стали, сплавы на железной и на-железной осно-вах, титано-вые сплавы | Алюминиевые, магниевые и земные сплавы | | |
| K_t | A | 0,3 | 2,5 | 6 | 10 | 8 | 9,0 |
| | | Св. 0,3 до 0,4 | 2,7 | 7 | | | |
| | | Св. 0,4 до 0,6 | 3,0 | 8 | | 10 | 12,0 |
| | | Св. 0,6 до 0,7 | 3,3 | 9 | | 11 | 13,0 |
| | | Св. 0,7 до 0,8 | 3,5 | 10 | 12 | 13 | 15,5 |
| | | Св. 0,8 до 1,0 | 4,0 | 11 | | 15 | 18,0 |
| | | Св. 1,0 до 1,3 | 5,0 | 13 | | 17 | 20,5 |
| | | Св. 1,3 до 1,6 | 6,0 | 14 | | 20 | 24,0 |
| | | Св. 1,6 до 1,8 | 6,5 | 15 | | 22 | 26,0 |
| | | Св. 1,8 до 2,2 | 7,0 | 17 | 20 | 25 | 30,0 |
| | | Св. 2,2 до 2,7 | 8,0 | 19 | | 30 | 36,0 |
| | | Св. 2,7 до 3,2 | 9,0 | 21 | | 35 | 42,0 |
| | | Св. 3,2 до 3,7 | 10,5 | 24 | | 40 | 48,0 |
| | | Св. 3,7 до 4,2 | 12,0 | 28 | 32 | 45 | 54,0 |
| | | Св. 4,2 до 4,7 | 13,0 | 31 | | 50 | 60,0 |
| | | Св. 4,7 до 5,2 | 14,0 | 34 | | 55 | 66,0 |
| | | Св. 5,2 до 5,7 | 15,0 | 38 | | 60 | 72,0 |
| | | Св. 5,7 до 6,0 | 16,0 | 42 | 50 | 65 | 78,0 |

П р и м е ч а н и е. Допускается уменьшение размеров t и c , при этом размер d должен соответствовать указанным в таблице.

Таблица 2

мм

| Способ сварки | Группа соединений | $s=s_1$ | d , не менее | Однорядный шов В, не менее | | t , не менее | c , не менее |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|---|---|----------------|----------------|
| | | | | Стали, сплавы на железоникелевой и никелевой основе, титановые сплавы | Алюминиевые, магниевые и мединые сплавы | | |
| K_t | Б | 0,3 | 1,5 | 4 | 6 | 7 | 8,5 |
| | | Св. 0,3 до 0,4 | 1,7 | 5 | 7 | | |
| | | Св. 0,4 до 0,5 | 2,0 | 6 | 8 | | |
| | | Св. 0,5 до 0,6 | 2,2 | 7 | 9 | 8 | 10,0 |
| | | Св. 0,6 до 0,8 | 2,5 | 8 | 10 | 10 | 12,0 |
| | | Св. 0,8 до 1,0 | 3,0 | 9 | 12 | 12 | 15,0 |
| | | Св. 1,0 до 1,3 | 3,5 | 10 | 13 | 14 | 16,5 |
| | | Св. 1,3 до 1,6 | 4,0 | 11 | 14 | 16 | 18,0 |
| | | Св. 1,6 до 1,8 | 4,5 | 12 | 15 | 18 | 19,5 |
| | | Св. 1,8 до 2,2 | 5,0 | 13 | 16 | 20 | 24,0 |
| | | Св. 2,2 до 2,7 | 6,0 | 15 | 18 | 23 | 27,0 |
| | | Св. 2,7 до 3,2 | 7,0 | 17 | 20 | 26 | 31,0 |

Примечание. Допускается уменьшение размеров t и c , при этом размер d должен соответствовать указанным в таблице.

Таблица 3

мм

| Способ сварки | Группа соединений | $s=s_1$ | d , не менее | Однорядный шов В, не менее |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| K_p | А | 0,3 | 2,5 | 5 |
| | | Св. 0,3 до 0,4 | 2,7 | |
| | | Св. 0,4 до 0,6 | 3,0 | 6 |
| | | Св. 0,6 до 0,7 | 3,3 | |
| | | Св. 0,7 до 0,8 | 3,5 | 7 |
| | | Св. 0,8 до 1,0 | 4,0 | 8 |
| | | Св. 1,0 до 1,3 | 5,0 | 10 |
| | | Св. 1,3 до 1,6 | 6,0 | 12 |
| | | Св. 1,6 до 1,8 | 6,5 | 13 |
| | | Св. 1,8 до 2,2 | 7,0 | 14 |
| | | Св. 2,2 до 2,7 | 8,0 | 16 |

Продолжение табл. 3

мм

| Способ сварки | Группа соединения | $s=s_1$ | d_1 , не менее | Однорядный шов В, не менее |
|---------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| K_p | А | Св. 2,7 до 3,2 | 9,0 | 18 |
| | | Св. 3,2 до 3,7 | 10,5 | 21 |
| | | Св. 3,7 до 4,2 | 12,0 | 22 |
| | | Св. 4,2 до 4,7 | 13,0 | 24 |
| | | Св. 4,7 до 5,2 | 14,0 | 26 |
| | | Св. 5,2 до 5,7 | 15,0 | 28 |
| | | Св. 5,7 до 6,0 | 16,0 | 30 |

Таблица 4

мм

| Способ сварки | Группа соединения | $s=s_1$ | d_1 , не менее | Однорядный шов В, не менее |
|---------------|-------------------|----------------|------------------|----------------------------|
| K_p | Б | 0,3 | 1,5 | 3,0 |
| | | Св. 0,3 до 0,4 | 1,7 | |
| | | Св. 0,4 до 0,5 | 2,0 | 4,0 |
| | | Св. 0,5 до 0,6 | 2,2 | |
| | | Св. 0,6 до 0,8 | 2,5 | 5,0 |
| | | Св. 0,8 до 1,0 | 3,0 | 6,0 |
| | | Св. 1,0 до 1,3 | 3,5 | |
| | | Св. 1,3 до 1,6 | 4,0 | 8,0 |
| | | Св. 1,6 до 1,8 | 4,5 | 9,0 |
| | | Св. 1,8 до 2,2 | 5,0 | 10,0 |
| | | Св. 2,2 до 2,7 | 6,0 | 12,0 |
| | | Св. 2,7 до 3,2 | 6,5 | 13,0 |
| | | Св. 3,2 до 3,7 | 7,0 | 14,0 |
| | | Св. 3,7 до 4,2 | 8,0 | 16,0 |
| | | Св. 4,2 до 4,7 | 9,0 | 18,0 |
| | | Св. 4,7 до 5,2 | 10,0 | 20,0 |
| | | Св. 5,2 до 5,7 | 11,0 | 22,0 |
| | | Св. 5,7 до 6,0 | 12,0 | 24,0 |

Таблица 5

| Способ сварки | Группа соединения | $s=s_1$ | d , не менее | Однорядный шов В, не менее | |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | | Стали, сплавы на железоникелевой и никелевой основах, титановые сплавы | Алюминиевые, магниевые и медные сплавы |
| $K_{ш}$ | A | 0,3 | 2,5 | 6 | |
| | | Св. 0,3 до 0,4 | | 7 | 10 |
| | | Св. 0,4 до 0,6 | 3,0 | 8 | |
| | | Св. 0,6 до 0,8 | 3,5 | 10 | 12 |
| | | Св. 0,8 до 1,0 | 4,0 | 11 | 14 |
| | | Св. 1,0 до 1,3 | 5,0 | 13 | 16 |
| | | Св. 1,3 до 1,6 | 6,0 | 14 | 18 |
| | | Св. 1,6 до 1,8 | 6,5 | 15 | 19 |
| | | Св. 1,8 до 2,2 | 7,0 | 17 | 20 |
| | | Св. 2,2 до 2,7 | 7,5 | 19 | 22 |
| | | Св. 2,7 до 3,2 | 8,0 | 21 | 26 |
| | | Св. 3,2 до 3,7 | 9,0 | 24 | 28 |
| | | Св. 3,7 до 4,0 | 10,0 | 28 | 30 |




Таблица 6

| Способ сварки | Группа соединения | $s=s_1$ | d , не менее | Однорядный шов В, не менее | |
|---------------|-------------------|----------------|----------------|--|--|
| | | | | Стали, сплавы на железоникелевой и никелевой основах, титановые сплавы | Алюминиевые, магниевые и медные сплавы |
| $K_{ш}$ | Б | 0,3 | 1,5 | 4 | 6 |
| | | Св. 0,3 до 0,4 | 1,7 | 5 | 7 |
| | | Св. 0,4 до 0,5 | 2,0 | 6 | 8 |
| | | Св. 0,5 до 0,6 | 2,2 | 7 | 9 |
| | | Св. 0,6 до 0,8 | 2,5 | 8 | 10 |
| | | Св. 0,8 до 1,0 | 3,0 | 9 | 12 |

Продолжение табл. 6

| Способ сварки | Группа срединно-норм | $\delta = \delta_1$ | d , не менее | Однорядный шов В, не менее | |
|---------------|----------------------|---------------------|----------------|--|--|
| | | | | Стали, сплавы из железоникелевой и никелевой основах, титановые сплавы | Алюминиевые, магниевые и медные сплавы |
| K_{sh} | Б | Св. 1,0 до 1,3 | 3,5 | 10 | 13 |
| | | Св. 1,3 до 1,6 | 4,0 | 11 | 14 |
| | | Св. 1,6 до 1,8 | 4,5 | 12 | 15 |
| | | Св. 1,8 до 2,2 | 5,0 | 13 | 16 |
| | | Св. 2,2 до 2,7 | 6,0 | 15 | 18 |
| | | Св. 2,7 до 3,2 | 7,0 | 17 | 20 |

Виды нахлестки сварных соединений, выполняемых контактной точечной рельефной и шовной сваркой



Черт. 4