



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ**

**ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ**

**ГОСТ 21014—88**

Издание официальное

20 коп. Б3 10—88/709



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва**

**ПРОКАТ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ.**

Термины и определения дефектов поверхности

**ГОСТ**Rolled products of ferrous metals.  
Surface defects. Terms and definitions**21014—88**

ОКСТУ 0901

Дата введения 01.01.90

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения дефектов поверхности проката из нелегированных и легированных сталей и сплавов: горячекатанных и кованых прутков круглого, квадратного и шестигранного сечения, горячекатанных профилей, листов и полос, холоднокатанных листов и лент, холоднокатанных и холоднотянутых прутков и профилей, а также дефекты формы листов, лент и рулонон.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу деятельности по стандартизации или использующих результаты этой деятельности.

Настоящий стандарт должен применяться совместно с ГОСТ 26877—86.

1. Стандартизованные термины с определениями приведены в табл. 1.

2. Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина не допускается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в табл. I в качестве справочных и обозначены пометкой «Ндп».

2.1. Приведенные определения можно при необходимости изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в данном стандарте.


2.2. В табл. I приведены чертежи.

*Продолжение табл. 1*


<i>Термин</i>	<i>Определение</i>	<i>Чертеж</i>
<b>16. Трещина напряжения</b> Ндп. <i>Продольная трещина</i> <i>Закалочная трещина</i> <i>Трещина деформации</i> <i>Трещина от прокатки</i> <i>Холодная трещина</i> <i>Границкая трещина</i> D. <i>Spannungsriss</i> E. <i>Stress crack</i> F. <i>Crique de tension</i>	<p>Дефект поверхности, представляющий собой разрыв металла, идущий вглубь под прямым углом к поверхности, образовавшийся вследствие напряжений, связанных со структурными превращениями или неравномерным нагревом и охлаждением.</p> <p>Причина: На микроскопе трещина напряжения имеет разветвленный конец и проходит по границам зерен. Окисление и обезуглероживание в зоне дефекта происходит только при последующем нагреве.</p>	
<b>17. Скворечник</b> Нап. <i>Дыра</i> Сайя D. <i>Loch</i> E. <i>Pigeon hole</i> F. <i>Cavité</i>	Дефект поверхности в виде находящейся на поверхности полости со сложными и осложненными стенками, образовавшейся при ковке или прокатке в результате раскрытия внутренней трещины, которая возникла под действием напряжений при нагреве хладильного металла.	


*Продолжение табл. 1*

Термин	Определение	Чертеж
18. Ус Нип. Загиб Выступ Плечо Лакнс D. Walznaß E. Ridge F. Saille	Дефект поверхности, представляющий собой продольный выступ с одной или двумя диагональными противоположных сторон прутка, образовавший вследствие неправильной подачи металла в калибр, неполнения калибра или неправильной настройки валков и привалковой арматуры.	
19. Порез Нип. Лейска D. Längseinschnitt F. Coupe de lamination	Дефект поверхности в виде продольного углубления, расположенного по всей длине или на отдельных участках, поверхности проката и образовавшегося вследствие неправильной настройки привалковой арматуры или одностороннего перекретия калибра.	
20. Рыбец Нип. Рыбец Рубец	Дефект поверхности тонкого листа в виде частично закатанной складки, расположенной вдоль или под углом к направлению прокатки, образованшей из-за деформации различной степени по ширине листа и иногда сопровождающей сквозным разрывом металла.	

Термин	Определение	Краткое описание
21. Морщины Низ. Складки Складчатость Сборки D. Faltenungen E. Wrinkles F. Rides	<p>Дефекты поверхности в виде групп из перекрывающихся продольных углублений и выступов, расположенных в основном, по всей длине рулонта, преимущественно в зоне, соответствующей разъему вальцов, и образовавшихся при погашении складок боковых граней.</p> <p><b>Примечания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>На листах дефект располагается, в основном, на кромках из-за неравномерной деформации при высоте заготовки.</li> <li>Дефект может иметь вид прижатиях складок.</li> <li>На микроскопии дефект имеет вид полосы с закругленными концами, частично заполненной окисью. В зоне дефекта ширина наблюдается местное увеличение обструпированного стока.</li> </ol>	 
22. Закат D. Scherwälzung E. Lap F. Rolling de lamination	<p>Дефект поверхности, представленный собой прокатанный продольный выступ, образовавшийся в результате закатывания уса, полученного глубокой зачистки и глубокой резки.</p> <p><b>Примечания:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Дефект часто расположжен с двух диаметрально противоположных сторон и может иметь загубленный край.</li> <li>На поверхности микроскопии дефект расщепляется по обстрям углом к поверхности без разрываний, заполнен оксидной и спиртовой засыпкой искажением структуры. Металл в зону дефекта обструплен</li> </ol>	


*Продолжение табл. 1*

<i>Термин</i>	<i>Определение</i>	<i>Чертеж</i>
<b>23. Заков</b> Нап. Заков D. Überschmiedung E. Forging fold F. Repliure de forgeage	Дефект поверхности, представляющий собой придавленный выступ, образовавшийся при ковке в результате неравномерного обжатия.  Причина. На микролитфе конец закова заподлицо оказаний и сопровождается искажением структуры. Металл в зоне дефекта обезуглерожен.	
<b>24. Риска</b> Нап. Бороздка Канавка Полоска D. Rille E. Gouge, ridge mark F. İşme, nure	Дефект поверхности в виде канавки без выступа кромок с закругленным или плоским дном, образовавшийся от изратаания поверхности металла изношенной прокаткой арматурой.  Причина. Дефект не сопровождается изменением структуры и неметаллических включениями. На последующих операциях края риски могут прикатываться.	


Термин	Определение	Приложение табл. 1	
		Чертеж	
25. Сквозные разрывы Напл. Дыры Прорывы D. Durchgangsbrüche E. Through tears F. Rupuren, Trouées	Дефект поверхности в виде сквозных нестепеностей листа и ленты, образующихся при деформации полосы неравномерной толщины или с выкатанными изогнутыми гребнями.		
26. Надрывы Напл. Надрывы жесткого Надрывы по окну D. Anbrüche E. Surface tears F. Cassures, Dechirures	Причина: Принципиальный неравномерный толщиной полосы может быть защистка дефектов на глубину, превышающую допуск, наличие рыхлости, непрерывная разнотолщинность.		
27. Продир Напл. Задир Лыска Надир D. Schrammen E. Guide scratch	Дефект поверхности в виде широких продольных углублений, образующихся от резкого трения проката о листы прокатного или полъемно-транспортного оборудования.		
28. Наколы-проколы Напл. Уколы Углубления D. Durchstiche E. Pricks F. Piqures	Дефекты поверхности в виде периодически повторяющихся точечных углублений или сквозных отверстий, образующихся от соприкосновения ленты с островерхольными нафарами на роликах термических печей, травильных агрегатов и вспомогательного оборудования.		



Приложение Табл. I

Номер	Описание	Чертеж
29. Отпечатки Нано-бумаги Насечки Вдавленія Серго резкою <i>Hanabretter</i> <i>Hadano or anilino</i> <i>D. Eindrücke</i> <i>E. Indentations and roll</i> <i>F. Marques du cylindre de laminoir</i>	Дефект поверхности в виде углублений или пас- туши. Расположенных по всей поверхности или на отдельных участках, образовавшихся от выдер- гивания и углубления на прилегающих впадинах, поликах или напряжениями пластин.	
30. Растянутые отпечатки Нано-бумаги Свертные отпечатки Свертные пятна Сгущ. D. Ausgewalzte Abdrücke E. Rolled indentations F. Marques laminées	Дефект поверхности в виде систематич. вытянутых напряж. полосок, образующихся при холодной про- цессии бумаги, имеющей стиснутый, а также избы- точно-затянутый, забитый, приподнятым или спущенным затяжкам.	
31. Серка отпечатков Нано-бумаги Хорд D. Abdrückchen E. Net shaped roll marks F. Rétilles des marques	Дефект поверхности в виде первических повтор- яющихся импульсных формул настутия, обра- зующихся при вальцевании прокатываемого листа или ленты в промышленных машинах.	

Продолжение табл. I		
Термин	Справление	Чертеж
32. Чешуйчатость Нан. Рифбах чешуя D. Schuppenheit E. Ripped surface F. Ecailles	<p>Дефект поверхности, представляющий собой отслоения и разрывы в виде сетей, образовавшиеся вследствие перегрева или понижения пластичности металла периферийной зоны.</p> <p>Г р и м е ч а н и я:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Снижение пластичности может быть вызвано выделением по границам зерен легкоплавких составляющих или насыщением поверхности металла серой при нагреве его в среде сернистых газов.</li> <li>На микротрещинах разрывы соппадают с границами зерен и сопровождаются оксидами и эвтектическими фазами.</li> </ol>	 
33. Перегрев поверхности Нан. Крупнозернистость Англосаксонская корка D. Oberflächenüberhitzung E. Surface overheating F. Surechauffe de la surface	<p>Дефект в виде шероховатости поверхности с крупным зерном, рыхлой скалой и сеткой трещин по границам крупных кристаллов, образующейся при превышении температуры и времени нагрева.</p>	 
34. Вскатанная окалка Нан. Волчеличная окалка Вскатан окалка Просячная окалка D. Einwälzunder, Zundereinwälzung E. Rolled-in scale F. Scories de laminoir	<p>Дефект поверхности в виде вкрапленный остатков окалины, вдавленной в поверхность металла при десформации.</p>	

*Продолжение табл. 1*

Термин	Определение	Чертеж
35. Рабица Ндп. Ослицы Общая рабица Вдавленная окалина Черночина Рабица от выплавшей окалины	Дефект поверхности в виде мелких углублений, об разующих полосы или сетку, наблюдавшихся удаления вкапанной окалины.	
36. Раковины от окалины Ндп. Воды от окалины Остинт Черночина D. Zunderhautbew. E. Pitting, Scale pits F. Scories de puit	Дефект поверхности в виде отдельных углублений, частично вынутых вдоль направления прокатки, образующихся при вытравливании и выпадении вкапанной окалины.  Причина же, раковины от окалины отличаются от рабицы большими размерами и меньшим количеством.	  
37. Вкапанные металлические частицы Ндп. Вдовчины Вкапанная стружка Всплошения Инородные включения D. Eingeschweißte Metallteilechen F. Particules métalliques dé-	Металлические частицы в виде приварившихся и частично звкапанных кусочков металла.  Причина же. К вкапанным металлическим частицам относятся: стружка, отслои от рваных кромок листа,	

Приложение табл. 1		
Термин	Определение	Чертеж
38. Раковина-лента Нап. Механический юзэ Вкот посторонних предме- тов F. Souffure de surface	Дефект поверхности листа и ленты в виде оди- ночного углубления, образовавшегося при выпаде- нии или вытравливании вкатаиной инородной части- цы. П р и м е ч а н и е. Дефект повторяет форму вката- ванного предмета.	 
39. Остапающая окалина D. Abplatzter Zunder E. Exfoliating scale F. Calamine déchachante	Дефект поверхности в виде отдельных участков с отслойившейся или разлохой окалины, образующихся при нарушении технологии нагрева перед прокат- кой или при дальнейшей термической обработке. П р и м е ч а н и е. Остапающая окалина является дефектом листа, на котором тонкий слой окалины является защитным покрытием.	
40. Вкатанные инородные частицы Нап. Инеродные частицы D. Eingewalzte Fremdeins- chlüsse E. Rolled-in foreign particles F. Particules par laminage	Остатки полоточного бумаги, кусочки дерева или гуммированных роликов на поверхности холлонжатано- го листа или ленты.	
41. Залипки Нап. Расклады Шлаковые ленты D. Anschnürtung des Me- tals	Дефект поверхности в виде полосок от натеков оплавленного металла, образующихся при нарушении технологии огневой зачистки дефектов. П р и м е ч а н и е. В местах заплесков наблюда- ются углубления и изменение микроструктуры ос- новного металла.	

*Продолжение табл. 1*

Термин	Определение	Чертеж
<b>42. Следы абразивной зачистки</b> Нап. Бороздки Вентоски Лунки Риски от зачистки Следы насечек Штриховатость	Дефект поверхности ленты в виде участков с повышенной шероховатостью, образовавшихся после зачистки полосы абразивным инструментом с грубым зерном.	
<b>43. Серые пятна</b> Нап. Светлые пятна Сероватость	Дефект поверхности ленты в виде светло-серых пятен, расположенных в строку или группами, образующихся от раскачки вкатанной окладины или незначительных углублений.	
<b>44. Пятнистое науглероживание</b> Нап. Сажа Черные пятна Темные пятна	Дефект поверхности в виде черных пятен или пятен, выявившихся после травления, образовавшихся при длительном нагреве стальных изделий в науглерожняющей среде.	
D. Fleckenaufkohlung E. Spot carburization F. Taches de carburisation	Приимечание. На катанных изделиях темные пятна на углерождения могут быть от синтет. разлитых под графитосодержащими субстратами.	

2.3. В табл. 1 в качестве справочных приведены иноязычные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D), английском (E) и французском (F) языках.

3. Алфавитные указатели содержащихся в стандарте терминов на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в табл. 2—5.

4. Термины, определения и чертежи дефектов формы листа, ленты и рулона приведены в приложении 1 (табл. 6).

5. Алфавитные указатели терминов дефектов формы листа, ленты и рулона на русском языке и их иноязычных эквивалентов приведены в приложении 1 (табл. 7—10).

6. Дополнительные термины приведены в приложении 2.


7. Фотографии внешнего вида дефектов поверхности и в отдельных случаях — микроструктуры в зоне дефекта приведены в приложении 3.

8. Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, а недопустимые синонимы — курсивом.

*Продолжение табл. I*

Термин	Определение	Чертеж
<b>45. Пятна загрязнения</b> Нdl. <i>Загрязнение</i> <i>Муары</i> <i>Нагар смазки</i> <i>Пригар масла</i> <i>Пригар смазки</i> <i>Разводы</i> <i>Подтеки</i> <i>Желтые пятна</i> <i>Следы подмочки</i> D. <i>Verunreinigungsfliecken</i> E. <i>Dirt spots</i> F. <i>Taches de graisse</i>	Дефект поверхности в виде пятен, полос, натеков, разводов, образующихся вследствие прилипания жаждости к изделию и дальнейшего неравномерного окисления при нагреве и травлении металла. Причины. К жидкостям, способствующим появлению пятен загрязнения, относятся жиры, технологическая смазка, загрязненное масло и эмульсия.	
<b>46. Пятна сшивания сварки</b> Нdl. <i>Пятна от сварки</i> <i>Пятна слизистой</i> <i>Пригарка</i> <i>Слейвейловый</i> E. <i>Sticker patches</i> F. <i>Taches d'adhesion du soulage</i>	Дефект поверхности в виде темно-серых участков налипания или отрыва металла, образовавшихся при сваривании сплющихся или сварившихся участков полос рулонов, горячекатанных или отожженных холоднокатанных листов в пакетах.	

*Продолжение табл. I*

<i>Термин</i>	<i>Определение</i>	<i>Чертеж</i>
<b>47. Зазусенец Нап. Вывстул Зазор кромки Срезание торца</b> D. Pressgrat E. Burr F. Baugrub	Дефект поверхности, представляющий собой острый, в виде гребня, выступ, образовавшийся при резке материала.	
<b>48. Зазубрины Нап. Выхват Зарелье кромки Неровность резки</b> D. Scharfe E. Hacks F. Breche	Дефект поверхности в виде выступов и углублений на кромках листа и ленты, образовавшихся при нарушенной технологией резки или исправимости обработанного.	



*Продолжение табл. 1*

Термин	Определение	Чертеж
49. Торцевая трещина D. Stirnrisse E. End crack F. Fissure sur l'extrémité	Дефект поверхности в виде разрывов на торцах и (или) на боковых кромках листа и других видов проката, образовавшихся при резке металла тупым или плохо настроенным инструментом, а также в интервале температур свидомкости.	
50. Полосы-эндами скольжения Н.1п. Изломы •Линии скольжения Рубцы Фрикционисто	<p>Дефекты поверхности в виде темных полосок и разбуханий листа на поверхности холоднокатаного листа и ленты, образовавшихся вследствие местных напряжений, превышающих предел текучести металла, вызванных нарушением технологии обработки давлением.</p> <p>Причина. Линии скольжения обычно расположены под углом 45° к направлению прокатки и дрессировки.</p>	


*Продолжение табл. 1*

Термин	Определение	Чертеж
<b>52. Перегибы</b> Нап. <i>Листы и полосы</i> <i>Сгибы</i> <i>D. Kaltverfestigungsstreifen</i>	Дефект поверхности в виде параллельных светлых полос, расположенных перекрещатки, образовавшийся при повышенной термической деформации, обусловленной низким затяжкой.	
<b>53. Шаги побежалости</b> Нап. <i>Недокол</i> <i>Прижоги</i> <i>Участки разной тонкости</i> <i>D. Anlaufstreifen</i> <i>E. Heat tints, Oxidation tints</i> <i>F. Couleurs de recuit</i>	<p>Дефект поверхности листов и лент в виде шагованных светлых полос, образовавшихся в результате резких перегибов при скатывании или разматывании рулонов или при изменении формы прогиба пакета листов при подъемно-транспортных операциях.</p> <p><b>Примечание.</b> Дефект образуется при неправильной настройке S-образных натяжных устройств, полос при травлении, из-за наличия срыва побегалости, колебавательности, а также от внутренних напряжений, возникающих в металле при структурных превращениях.</p> <p>Дефект поверхности в виде пятнистой, от желтого до синевато-серого цвета окисной пленки, образующейся на поверхности металла при нарушенных технологиях отождествления после прокатки или при термической обработке, а также при гравировании и цветке дефектом образованным инструментом.</p>	

*Приложение Габл. 1*

Термин	Определение	Чертеж
<b>Дефекты поверхности, образовавшиеся при отдельных операциях</b>		
<b>54. Трещинные</b> D. Beirisse E. Pickling cracks F. Fissures de décapage	Дефект поверхности, представляющий собой разрывы, образовавшиеся при травлении металла, имеющего напряжения от структурных превращений или деформации.	
<b>55. Непограв</b> Нап. Непограв Пятна от травления Физурное травление	Дефект поверхности в виде пятен или полос, образовавшихся при недостаточном или неравномерном травлении оказавшись.	
<b>56. Перетрав</b> Нап. Общий перетрав Платистая коррозия Растрав Точечный перетрав Точки	Дефект поверхности в виде язв, образовавшихся вследствие длительного травления на отдельных участках или всей поверхности металла.	

## Продолжение табл. I

Термин	Определение	Чертеж
<b>57. Налег шлама</b> Ндп. Надет после трения <b>Пятна грязи</b> <b>Пятка от трения</b> Е. Slime deposit F. Dépôt de boue	Дефект в виде осадка, образовавшегося на поверхности металла при нарушении технологии травления, чистки и промывки изделия. Причины: Шлам состоит из смеси окислов металлов, спечеванного талька, а также полимеризованного масла и т. д.	 
<b>58. Остатки окалины</b> Ндп. Пятна оксидных чешуек D. Zunderreste E. Scale residue F. Restes de calamine	Дефект поверхности, представляющий собой отдельные участки поверхности, покрытые окалиной, остающейся после механической обработки.	
<b>59. Пятна ржавчины</b> Ндп. Пятнистая коррозия <b>Красноватость</b> <b>Ржавчина</b> D. Eisenrostflecken E. Rust spoils F. Taches de rouille	Дефект поверхности в виде пятен или полос с рыхлой структурой окисной пленки, образовавшейся в результате попадания влаги и недостаточной промывки металла от травильных растворов.	

*Приложение табл. 1*

Термин	Определение	Чертеж
60. Оттенки трения Ндп. Плато Фигурное трение D. Ratternäcken E. Pickling tints F. Nuances de décapage	Дефект поверхности в виде чередующихся темных и светлых, матовых и блестящих участков на поверхности, образовавшихся из-за неравномерного травления высоколегированного или неравномерно накаленного металла.  Причины: На поверхности металла окисление и растрав отсутствуют.	
61. Шлифовочные трещины Ндп. Поджог D. Schleifrisse E. Grinding cracks F. Revifikation	Дефект поверхности в виде сетки паутиновобразных или отдельных пропаек направленных по поверхности разрывов, образовавшихся при шлифовании и абразивной зачистке чистотой, образованного выскокий трещинами, хрупкостью и наличием грануломатичности.	
62. Вмятины Ндп. Гайденхайт D. Einbeulenheit E. Compression marks F. Empreinte de choc	Причины: На микрорельфе в зоне лёгкого трения обычно расстояются по группам зерен.	

## 62. Вмятины

Ндп. Гайденхайт  
D. Einbeulenheit  
E. Compression marks  
F. Empreinte de choc

Дефект поверхности в виде прямолинейно расположенных углублений различной формы, образовавшихся вследствие повторяющейся ударами поверхности при транспортировке, прокосе, складировании и других операций.

Приложения Табл. I

Термин	Синоним	Чертежи
63. Царапина D. Kratzer E. Scratch F. Rayure	Дефект поверхности, представляющий собой углубление неправильной формы и произвольного направления, образующееся в результате механических повреждений, в том числе, при складировании и транспортировании металла.	 
64. Матовая поверхность Нап. Несиящеватость D. Matte Fläche E. Dull surface F. Surface terne	Дефект поверхности, характеризующийся отсутствием глянца на поверхности полированых и неполированых листов и лент, образующийся при нарушении условий нагрева в печах с защитной атмосферой при полировки мягкого металла, загрязненного твердыми частичками включенияй и неравномерной выработки поверхности валков.	Причина. Отсутствие глянца и шероховатость поверхности в случае специальной обработки ее на заданную «окисленность» не являются дефектами.

Таблица 2

## Алфавитный указатель терминов на русском языке

Термин	Номер термина
Бороздка	24
Бороздки	42
Бугорки	29
Валок механический	38
Вдавлины	37
Вдавы от окалины	36
Вкат посторонних предметов	38
Вложение огнеупорное	1
Включение	37
Включения шмородные	37
Вмятины	62
Волос	3
Волосовина	3
Вырыв торцевой	6
Выступ	18, 47
Выступы	29
Выточки	42
Выхват	48
Гармошка	11
Доска стиральная	51
Дыра	17, 25
Елочка	50
Забойны	62
Завал кромки	47
Завороты	2
Загрязнение краевое	1
Загрязнение раскатанное	1
Загрязнение раскованное	1
Задир	27
Зажим	23
Зажирифание	45
Зазубрина	13
Зазубрины	48
Закат	22
Закат кромки	14
Заков	23
Заливина	2, 8
Заплески	41
Зарез кромки	13, 48
Заусенец	47
Заусенец	18
Изломы	50, 52
Канавка	24
Корка	8, 15
Корка апельсиновая	33
Корочка раскатанная	2
Корочка раскованная	2
Коррозия листистая	56, 59
Красноватость	59
Кромка затянутая	14

## Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
<i>Кромка рваная</i>	13
<i>Крупнозернистость</i>	33
<i>Лампас</i>	18
<i>Линии сдвига</i>	50
<i>Лунки</i>	42
<i>Лыска</i>	19, 27
<i>Морщины</i>	21
<i>Муары</i>	45
<i>Надавы от валков</i>	29
<i>Нагар смазки</i>	45
<i>Надир</i>	27
<i>Надломы</i>	52
<i>Надрыв крупный</i>	11
<i>Надрывы</i>	26
<i>Надрывы местные</i>	7, 12
<i>Надрывы по кромке</i>	26
<i>Надрывы по окалине</i>	13
<i>Наколы—проколы</i>	26
<i>Налет после травления</i>	28
<i>Налет шлама</i>	57
<i>Наплывы</i>	57
<i>Насечки</i>	14, 29
<i>Науглероживание пятнистое</i>	29
<i>Неслящевитость</i>	44
<i>Недокал</i>	64
<i>Недотрав</i>	53
<i>Непротрав</i>	55
<i>Неровность резки</i>	55
<i>Нить</i>	48
<i>Окалика вдавленная</i>	4
<i>Окалина вкатанная</i>	34, 35
<i>Окалина вмятия</i>	34
<i>Окалина отстающая</i>	34
<i>Окалина прокатная</i>	39
<i>Оспинки</i>	34
<i>Остатки окалины</i>	35, 36
<i>Отпечатки</i>	58
<i>Отпечатки раскатанные</i>	29
<i>Отслоение</i>	30
<i>Отслой</i>	8, 15
<i>Оттенки травления</i>	2
<i>Перегибы</i>	60
<i>Перегрев</i>	52
<i>Перегрев поверхности</i>	12
<i>Пережог</i>	33
<i>Перетрав</i>	12
<i>Перетрав общий</i>	56
<i>Перетрав точечный</i>	56
<i>Песчаника</i>	1
<i>Плены прокатная</i>	15

Таблица 1

Термин	Справочное	Чертеж
<b>Дефекты поверхности, обусловленные качеством слитка и литой заготовки</b>		
<b>1. Раскатанное (раскованное) загрязнение</b> Нлп. Шлокобики Пресечено Окиселлерное включение Краевое загрязнение D. Eingewälzter Sand Und Eingewälzter Schlacke E. Rolled slug patch, Sand mark F. Contamination lamine	Дефект поверхности, представляющий собой вытянутое в направлении (расковыванию) полотно загрязнение слитка или литой заготовки шлаком, опусканием, теплоизолационной смесью	  
<b>2. Раскатанная (раскованная) корочка</b> Нлп. Завороты Отслои Заливина D. Ausgewälzter Schlackenabschluss E. Shelf, Rolled crust F. Croûte lamine	Дефект поверхности, представляющий собой частичное отслоение или нарыв металла, образовавшееся в результате раскатки (расковывки) заваривающейся корочек, имеющихся на поверхности слитка или литой заготовки и представляющих собой окисленный металл, сопровождающий скоплением неметаллических включений сложного состава	

Продолжение табл. 2

Термин	Номер термина
Пленка сливочная	8
Пленки шлаковые	41
Плечи	18
Площадки светильные	30
Поверхность матовая	64
Поджог	61
Подрез	19
Подтеки	45
Полоска	24
Полоски матовые	30
Полосы—линии скольжения	50
Полосы нагартовки	51
Полосы пробуксовки	51
Порез	20
Приварка	46
Пригар	9
Пригар раскатанный	9
Пригар мазута	45
Пригар масла	45
Пригар эмульсии	45
Прижоги	53
Продир	27
Прорыв	25
Пузырь—воздутие	5
Пузырь подкорковый	4
Пузырь раскатанный	4
Пузырь раскованный	4
Пузырь готовый	4
Пузырь травильный	5
Пятна	60
Пятна грязи	57
Пятна желтые	45
Пятна загрязнения	45
Пятна окалины	58
Пятна от сварки	46
Пятна от травления	55, 57
Пятна ржавчины	59
Пятна светлые	30, 43
Пятна серые	43
Пятна слипания	46
Пятна слипания сварки	46
Пятна темные	44
Пятна травильные	53
Пятна черные	44
Разводы	45
Раздвоение	6
Разрывы	20
Разрывы сквозные	25
Раковина—садов	38
Раковина усадочная	11
Раковины от окалины	36

*Продолжение табл. 2*

Термин	Номер термина
Расплавы	41
Расслоение	6
Расслой	6
Растрав	56
Расщеление	6
Разинина деформационная	12
Разинина на кромках	13
Резинина слиточная	7
Рвань	12
Ресна сотовая	7
Ржавчина	59
Риска	24
Риска затянутая	14
Риски от зачистки	42
Рубец	14, 20
Рубцы	50
Рыхлость усадочная	11
Рабизна	35
Рабизна общая	35
Рабизна от выплавшей окалины	35
Рядоватость	35
Сажа	44
Сборки	21
Свищ	4, 17
Сдир	30
Сероватость	43
Сетка отпечатков	31
Сетка разгара	29, 31
Скворечник	17
Складка	14
Складки	21
Складчатость	21
Скобы	52
Слагам абразивной зачистки	42
Следы насечек	42
Следы подмочки	45
Следы усадочной рыхлости	6
Смятие торца	47
Стружка вкатанная	37
Схватывание	46
Точки	56
Травление фигурное	55, 60
Трещина волосная	4
Трещина волосовидная	3
Трещина горячая	10
Трещина деформации	16
Трещина закалочная	16
Трещина кристаллизационная	10
Трещина напряжения	16
Трещина от правки	16
Трещина от пузьря	4

*Продолжение табл. 2*

Термин	Номер термина
Трещина охлаждения	16
Трещина продольная	16
Трещина раскатанная	10
Трещина раскованная	10
Трещина термическая	16
Трещина торцевая	49
Трещины травильные	54
Трещина узловая	10
Трещина холодная	16
Трещины шлифовочные	61
Углубления	28
Ужимина	14
Узоры	31
Уколы	23
Ус	18
Усадка	11
Усадка—воздух	11
Участки разной тональности	53
Фестонистость	50
Царапина	63
Цвета побежалости	53
Частицы вканные инородные	40
Частицы вканные металлические	37
Частицы инородные	40
Черновина	35, 58
Черновины	36
Чешуйчатость	32
Чешуя	15
Чешуя рыбья	32
Шероховатость кромки	48
Шлаковина	1
Штриховатость	42
Язык	6

Таблица 3  
Алфавитный указатель терминов на немецком языке

Термин	Номер термина
Abdrucknetz	31
Abplatzter Zunder	39
Anbrüche	26
Anlauffarben	53
Anschwemmung des Metalls	41
Ausgewalzte Abdrücke	30
Ausgewalzter Schlackeneisenschluss	2
Beilblase	5
Beihrisse	54

## Продолжение табл. 3

Термин	Номер термина
Brandriss	12
Brandriss Von Blöcken	7
Dopplung	6
Durchgangsbrüche	25
Durchstiche	28
Einbeulungen	62
Eindrücke	29
Eingewalzte Blase	4
Eingewalzte Fremdelnschlüsse	40
Eingewalzte Metallteilchen	37
Eingewalzter Riss	10
Eingewalzter Sand Und Eingewalzte Schlacke	1
Einwalzzunder	34
Eisenrostflecken	59
Fältelungen	21
Fleckenaufkohlung	44
Fliesslinien	50
Geschlossene Blasen (Beulen)	5
Gewalzte Schale	15
Gleitlinien	50
Graue Flecken	43
Grober Anbrüche	11
Haarriss	3
Kaltverfestigungsstreifen	51
Kantenriss	13
Knicke	52
Kratzer	63
Längseinschnitt	19
Loch	17
Matte Fläche	64
Oberflächenüberhitzung	33
Pressgrat	47
Queraufbrüche	7
Rattermarke	35
Rattermarken	60
Rauhigkeit	35
Rille	24
Schale	8
Scharte	48
Schleiffrisse	61
Schleifstellen	42
Schrammen	27
Schuppe	3
Schuppenheit	32
Spannungsriß	16
Stirnriss	49
Überbeizung	56
Überschmiedung	23
Überwalzung	22
Unzureichendes Beizen	55

*Продолжение табл. 3*

Термин	Номер термина
Verunreinigungsflecken	45
Walznat	18
Zundereinwalzungen	31
Zundernarben	36
Zunderreste	58

**Таблица 4**  
**Алфавитный указатель терминов на английском языке**

Термин	Номер термина
Burr	47
Coil breaks	52
Compression marks	62
Cracked edge	13
Cross breaks	52
Delamination	6
Dirt spots	45
Dull surface	61
End crack	49
Exfoliating scale	39
Folded edge	11
Forging fold	23
Gray spots	43
Grinding cracks	61
Grinding traces	42
Groove	24
Guide mark	24
Guide scratch	27
Hacks	48
Hardline	3
Handling marks	62
Head tints	53
Hot tears	12
Incentiations and roll marks	29
Ingot hot tear	7
Lap	22
Net shaped roll marks	31
Overpickling	36
Oxidation tints	43
Pickling cracks	54
Pickling tints	60
Pigeon hole	17
Pipe	11
Pitted surface	85
Pitting	86

*Приложение табл. 4*

Термин	Номер термина
Pricks	28
Ridge	18
Rippled surface	32
Rolled blister	4
Rolled burn-on	9
Rolled crack	10
Rolled crust	2
Rolled indentations	30
Rolled-in foreign particles	40
Rolled-in scale	34
Rolled scab	8
Rolled slag patch	1
Rolling skin	15
Rust spots	59
Sand mark	1
Scale pits	36
Scale residue	58
Scratch	63
Shelf	2
Slime deposit	57
Slip bands	50
Sliver	8, 15
Spill	3
Spot carburization	44
Sticker patches	46
Stress crack	16
Surface overheating	33
Surface tears	26
Through tears	25
Underpickling	55
Wrinkles	21

Таблица 5

*Алфавитный указатель терминов на французском языке*

Термин	Номер термина
Bandes de glissement	50
Bavure	47
Bord laissé	14
Breche	48
Calamine détachante	39
Cassures	26
Cavité	17
Contamination laissée	1


## Продолжение табл. 5

Термин	Номер термина
Couleurs de recuit	53
Coupe de laminage	19
Crique	12
Cruque de lingot	7
Crique de tension	16
Crique sur les bords	13
Croute laminé	2
Décapage insuffisant	55
Dechirures	26
Depôt de boue	57
Ecailles	32
Empreinte de choc	62
Exfoliation	6
Fissure capillaire	3
Fissure laminé	10
Fissure sur l'extrémité	49
Fissures de décapage	54
Marques de dégrossissage abrasif	42
Marques du cylindre de laminoir	29
Marques laminées	30
Nuances de décapage	60
Particules métalliques laminées	37
Particules par laminage	40
Piqures	28
Pliage	52
Rainure	24
Rayure	63
Rectification	61
Repliure	15
Repliure de forgeage	23
Repliure de laminage	22
Repliure de lingot	8
Restes de calamine	58
Réticule des marques	31
Rides	21
Ruptures	25
Sable incrusté laminé	9
Sailie	18
Scories de laminoir	34
Scories de puit	36
Soufflure laminé	4
Soufflure de surface	38
Surchauffe de la surface	33
Surface grelée	40
Surface terne	64
Taches d'adhesion du soudage	46
Taches de carburisation	44
Taches de crasse	45
Taches de rouille	59
Taches grises	43
Trouées	25


**ПРИЛОЖЕНИЕ I**  
Образованные

Таблица 6

Дефекты формы листа и ленты		Чертеж
Номер	Справление	
1. Заворот торца Нап. Отогнутый конец Подгиб Согнутый конец D. Stirn umbiegen E. Turn-up, Turn-down end F. Surface de bout replier	Дефект формы в виде загиба торца листа и ленты, образующегося вследствие случайного удара.	
2. Загнутый уголок D. Geraumte Ecke E. Bent angle F. Angle recourbe	Дефект формы в виде загиба уголка листа, образующегося от удара об арматуру пронатного или травильного оборудования.	
3. Поясок Нап. Поперечная кромка Продольная кромка E. Bent end, Turned-in end, Turn-down end F. Replier bord ou extrémité	Неплоскость в виде загибов кромки или торца, образующихся при подрезке горячих листов "за ноги" ножах с наклонным положением ножа.	

Приложение табл. 6			
	Термин	Определение	Чертеж
4.	<b>Заворот кромки</b> Нап. Задороговине листа Загиб края Загиб кромки Загнутые кромки Задирка Местная подвогнутость Мятая кромка Подгиб Смятая кромка Е. Bended edge F. Bord pas souple	Дефект формы в виде местного смятия кромки тонкого листа и лент, образующегося при прохождении их через узкие проводки или косой залаче раката в ванне.	
5.	<b>Неровный торец</b> Нап. Волнистые концы Дефекты кромки Росы на листе Изгибы	Дефект формы, характеризующийся большой длиной краевых частей торца листа по сравнению со средней частью, образовавшейся из-за неоднаковой вытяжки металла по ширине полосы при прокатке.	
6.	<b>Складка</b> D. Faltung E. Fold F. Ride, Pli	Дефект формы в виде смятия средней части широкого листа, образующийся в результате неравномерной деформации полосы по ширине. Примечание. Дефект образуется из-за различия в диаметре валков между их серединой и краями.	
7.	<b>Ромбичность</b> D. Rautigkeit E. Rhomboiditü F. Form rhomboidale	Дефект формы, характеризующийся различными размерами диагоналей листа, образующийся при защите раскатки в валки одним углом без чередования. Примечание. Ромбичность листа может быть получена при наручном технологическом перекате полосы.	

*Продолжение табл. 6*

Термин	Справление	Чертеж
<b>8. Скручивание листа (лента)</b> Нап. Винтообразность Поперечность D. Blechverdrehung. Bandverdrehung E. Twisting F. Tordage des tôles (des bandes)	Дефект формы листа (ленты), характеризующийся поворотом поперечного сечения относительно продольной оси, образующейся из-за исправляемого положения прокатных валков, передних или задних прокаток или разнотолщинности полосы, поступающей в валки	
<b>9. Рулон со складками</b> Нап. Складчатый рулон E. Coil with folds F. Rides dans de rouleau	Дефект формы рулона, в котором на отдельных участках витков полосы образовались складки вследствие наличия коробчатости, серповидности или неотожженности настройки правильных и мотильных машин	

*Дефекты формы рулона*

Дефект формы рулона, в котором на отдельных участках витков полосы образовались складки вследствие наличия коробчатости, серповидности или неотожженности настройки правильных и мотильных машин

Продолжение табл. 1

Термин	Определение	Чертеж
<b>3. Волосовина</b> Нп. Волос Волосовидная трещина D. Haarriss, Schnurri E. Hairline, Spill F. Fissure capillaire	Дефект поверхности в виде неглубоких несплошностей в металле, образовавшихся при деформации имеющихся в нем неметаллических включений	
<b>4. Раскатанный (раскованый) пузырь</b> Нп. Волосистая трещина Подкорковый пузырь Сотовый пузырь Нито Сенс	Дефект поверхности в виде прямолинейной продольной различной продолженности и глубины тонкой трещины, образовавшейся при раскатке (расковке) наружного или полповерхностного газового пузыря слитка или листовой заготовки.	  

**4. Раскатанный (раскованый) пузырь** (раскованый пузырь)  
Нп. Волосистая трещина  
Подкорковый пузырь  
Сотовый пузырь  
Нито  
Сенс

Утрата от пузыря  
D. Eingewalzte Blase  
E. Rolled blister  
F. Soufflure lamine

Г. Риме чинк.  
1. Дефект часто располагается группами. Иногда встречаются единичные дефекты:  
2. На микроскопие полость дефекта имеет форму мешка, обычно заполнена окисью и расположается перпендикулярно или под различными углами к поверхности заготовки. К дефекту прилегает обрезанная зона с четкими границами, насыщенная мелкими частичками окислов.

*Продолжение табл. 6*

Термин	Определение	Чертеж
10. Смятый рулон Надл. Вспучившиеся торцы Овальность Призмы Складчатость D. Abgeflachter Ring E. Crumpled coil F. Rouleau froissé	Дефект в виде искашения круглой формы рулона, образующегося при нарушении режимов или транспортирования рулона.	
11. Расчлененный рулон D. Undicht aufgewickelter Ring E. Loose coil F. Rouleau desserré	Дефект формы в виде неуплотненного скомканного рулона.	
12. Телескопический рулон Надл. Технологическое Г. Телескопей coil F. Rouleau en télescopique	Дефект формы рулона в виде выступов витков на средней или внутренней части рулона, образующийся из-за нестачности настроек мотальных машин	

Таблица 7

Алфавитный указатель терминов дефектов формы листа,  
ленты и рулона на русском языке

Термин	Номер термина
Вытообразность	8
Вспучивание торца	10
Заворот кромки	4
Заворот торца	1
Загиб краев	4
Загиб кромки	4
Задиры	4
Конец отогнутый	1
Конец смятый	1
Концы выпуклые	5
Кривизна поперечная	3
Кривизна продольная	3
Кромка дефектная	5
Кромка мятая	4
Кромка смятая	4
Листы забуртованные	4
Листы загнанные	4
Овальность	10
Подгиб	3
Подгиб	1, 4
Подогнутость местная	4
Пролеллерность	8
Птички	10
Рога на листе	5
Ромбичность	7
Рулон распущенный	11
Рулон складчатый	9
Рулон смятый	10
Рулон со складками	9
Рулон телескопический	12
Складка	6
Скручивание ленты	8
Скручивание листа	8
Сплащенность	10
Телескопичность	12
Торец неровный	5
Уголок загнутый	2
Штормность	8
Язеки	5

Таблица 8

**Алфавитный указатель терминов дефектов формы листа,  
ленты и рулона на немецком языке**

Термин	Номер термина
Abgeflachter Ring	10
Bandverdrehung	8
Blechverdrehung	8
Faltung	6
Gerrümmte Ecke	2
Rautigkeit	7
Stirn umbiegen	1
Undicht aufgewickelter Ring	11
Unebene stirn	5

Таблица 9

**Алфавитный указатель терминов дефектов формы листа,  
ленты и рулона на английском языке**

Термин	Номер термина
Bended edge	4
Bent angle	2
Bend end	3
Cosl with folds	9
Crumpled coil	10
Fold	6
Horns	5
Loose coil	11
Rhomboidity	7
Telescoped coil	12
Turn-down end	1,3
Turned-in end	3
Turn-up	1
Twisting	8
Uneven end	5

Таблица 10

Алфавитный указатель терминов дефектов формы листа,  
ленты и рулона на французском языке

Термин	Номер термина
Angle recourbe	2
Bord pas coupe	4
Form rhomboïdale	7
Pli	6
Replier bord ou extrémité	3
Ride	6
Rides dans de rouleau	9
Rouleau desserré	11
Rouleau en télescopique	12
Rouleau froissé	10
Surface de bout intégrale	5
Surface de bout repliée	1
Tordage des tôles (des bandes)	8

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2

## Справочное

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕРМИНЫ

Для более полной характеристики распределения и развития дефектов, в ряду с терминами, изложенными в настоящем стандарте используются следующие термины:

мелкие дефекты, местные и отдельные дефекты.


Мелкие дефекты — дефекты, глубина которых, как правило, находится в пределах допускаемых отклонений по толщине (диаметру), если это специально не оговорено в НТД на металлопродукцию.

Местные и отдельные — локально сосредоточенные дефекты, расположенные, как правило, без определенной закономерности.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3  
Справочное

**ВНЕШНИЙ ВИД И МИКРОСТРУКТУРА ДЕФЕКТОВ ПОВЕРХНОСТИ  
ГОРЯЧЕКАТАНЫХ И КОВАНЫХ ПРУТКОВ, ПОЛОС И ПРОФИЛЕЙ**

1. Раскатанное (раскованное) загрязнение




*a*




*b*

*a* — внешний вид; *b* — микроструктура 50×

## 2. Раскатанная (раскованная) корочка



а



б




в

а — измешанный вид; б и в — микроструктура в зоне дефекта 150<sup>х</sup>

4. Расколовший (расколотый) пузырь



б



б



б




б

1. б — внешний вид; б — микроструктура 100  $\times$ ; б — микроструктура в зоне дефекта 300  $\times$

10 Раскапанная (раскованная) трещина




а




б

а — внешний вид; б — микроструктура в зоне дефекта 100

12. Рванины



а



б




в

а, б — внешний вид; в — микроструктура в зоне дефекта 100×.

15. Прокатная пленка



а




б

а — внешний вид; б — микроструктура 100 ×


Термин	Определение	Чертежи
<b>5. Пузырь-воздух</b> Hohlglockenbildung D. Beißbläse. Geschlossen Blasen (Beulen)	<p>Дефект поверхности в виде маклозированного вспучившегося металла, образующегося на поверхности листа и состоящий из-за повышенного местного залуживания чугуна газами или нечестивическими веществами.</p> <p>Причины. Образование пузырь-воздуха способствует травление металла с насыщением его водородом или кислородом.</p> <p>Дефект проявляется в виде трещин на краях и торцах листов и других видов проката, обраzuемых, также при плавке в местах усадочных дефектов, между сталью разрывов, повышенной загрязненности неметаллическими включениями и при перекосах.</p>	  
<b>6. Расслоение</b> Hohlglockenbildung Расслоение Расщепление Следы от оболочкой разделения Горячей фильтрации Язык D. Doppeling E. Delamination F. Exfoliation	<p>Причины:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. расслоение может сопровождаться воздушным подъемом листа.</li> <li>2. расслоение может быть обнаружено при разрыве металла.</li> </ol>	

16. Трещина напряжения




а — внешний вид; б — макроструктура; в — микроструктура 100×

17. Скворечник (внешний вид)




18. Ус (внешний вид)



19. Подрез (внешний вид)




21. Морщины (внешний вид)




22. Закат





б




в

а — внешний вид; б — макроструктура; в — микроструктура 100 $\times$

23. Заков



*a*





*б*

\* — внешний вид; б — микроструктура

24. Риска (внешний вид)




## 29. Отпечатки


*a**b*

*a* — отпечатки насечек от валика на прутке; *б* — отпечатки от выработанной поверхности прокатных валков на прутке

32. Чешуйчатость



а




б



в

а, б — внешний вид; в — микротекстура 300

35. Рябизна (внешний вид)



47. Заусенец (внешний вид)



54 Травильные трещины



а




б

а, б — внешний вид

55. Перетрав (внешний вид)




58. Остатки окалины (внешний вид)



61. Шлифовочные трещины





а



б

а — внешний вид; б — микроструктура 80<sup>+</sup>

*Продолжение табл. I*

Термин	Определение	Чертеж
<b>7. Слиточная рвань</b> Ндп. Сотовая рвань Надрывы D. Brandris Von Blocken, Queraufbrüche E. Ingot hot tear F. Crique	Дефект поверхности в виде разрыва, образовавшегося в начале прокатки (ковки) по участкам слитка, пораженным дефектами. <b>Примечание.</b> Дефект обусловлен нарушением технологий выплавки и разливки металла	 
<b>8. Слиточная плена</b> Ндп. Эффициенция Корка Отслаивание D. Schale — E. Silver, Rolled scale F. Repliure de Jingot	Дефект поверхности в виде отслоения изыскоб разной формы, частично соединенного с основным металлом, образовавшегося от наската брикета, заплесков и грубых неровностей на слитке, обусловленных дефектами поверхности изложнины. <b>Примечание.</b> На микроскопие нижняя поверхность слитковой плены и находящийся под нею метал, загрязнены оксидами или нитридами или частично утенительной смеси и обычно обезупрочнены.	 

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии  
СССР**

### ИСПОЛНИТЕЛИ

В. И. Маторин, В. Т. Абабков, В. Д. Хромов, А. С. Каплан,  
Б. А. Клыпин, Г. Е. Шаронов, Л. Г. Аполовникова, Н. В. Ар-  
маганянц

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЯНИЕ Постановлением Го-  
сударственного комитета СССР по стандартам от 16.11.88  
№ 3724**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 20847—75, ГОСТ 21014—75**

**4. Срок первой проверки — 2000 г.**

Периодичность проверки — 10 лет.

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН-  
ТЫ**

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 26877—86	Вводная часть

Редактор *А. А. Зиминова*  
Технический редактор *Б. Н. Малюкова*  
Корректор *Н. Д. Чехотина*


Сдано в наб. 21.12.88 Подп. в печ. 15.02.89 4,0 усл. л. х 4,0 усл. кр.-отт. 4,04 уч.-изд. л.  
Тираж 16000 экз. Цена 20 к.

---

Одна «Знак Помета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новопрестанский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2875

Продолжение табл. 1	
Термин	Определение
9. Раскатанный пригар Нап. <i>Ламин</i> E. Rolled butt-on F. Sable fracture laminé	<p>Дефект поверхности в виде темного пятна неправильной формы, образовавшегося от раскатки куска металла, приварившегося к слитку из-за нарушения технологии разливки или из-за неисправности изложницы.</p> <p>П р и м е ч а н и е. При выпаривании или выпадении раскатанного пригара на поверхности листа остаются углубления с разрывами по краям.</p>
10. Раскатанная (раскованная) трещина Нап. Горячая трещина Узкония трещина Кристаллизационная трещина D. Eingewalzter Riss E. -Rolled crack F. Fissure laminé	<p>Дефект поверхности, представляющий собой разрыв металла, образовавшийся при раскатке (расковке) продольной или поперечной трещины слитка или другой заготовки.</p> <p>П р и м е ч а н и е. На микроповерхности трещина расположается под прямым или острым углом к поверхности, у поверхности более широкая с постепенным сужением в глубину, извилистая, имеет разветвленный конец. Стенки дефекта покрыты окисью, прилегающие к ним участки обезуглерожены и насыщены лиффузционными оксидами.</p>

**Продолжение табл. 1**

Термин	Определение	Чертеж
<b>11. Гармошка</b> Над. Круглый надрыв Усадка Усадка-растяжение	Дефект поверхности листа в виде чередующихся вздутий наружных полerek прокатки от торца по плоскости листа, образовавшихся при наложении полосы на ракость в осевой зоне слитка.	
<b>12. Деформационная разрывы</b> Над. Рвань Надрывы Перекос	<p><b>П р и м е ч а н и я:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Между волнами гармошки могут возникать разрывы металла.</li> <li>На микролифе в осевой зоне под гармошкой обнаруживается нарушение сплошности металла, частицы включенияй и зоны ликвации.</li> </ol> <p><b>Дефекты поверхности, образовавшиеся в процессе деформации</b></p> <p>Дефект поверхности в виде раскрытия разрывов, расположенного поперек или под углом к направлению наибольшей вытяжки металла при прокатке или ковке, образовавшийся вследствие пониженной пластичности металла.</p> <p><b>П р и м е ч а н и я:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Причиной пластичности обусловлены на технологической выплавки металла или нарушением режимов нагрева или деформации.</li> <li>На микролифе в зоне дефекта наблюдаются разрывленные разрывы металла.</li> </ol>	

*Продолжение табл. 1*

Термин	Определение	Чертеж
<b>13. Рванина на кромках</b> Ндл. Рваная кромка Зазубрено Зеркальные кромки Надрывы по краю	Дефект поверхности листа в виде разрывов по краям листа и зерны, образующихся из-за нарушения технологии прокатки, а также при прокатке металла с повышенной пластичностью, обусловленной технологией выплавки.	
<b>14. Загнутая кромка</b> Ндл. Уголицка Загнутая ригель Наплавка Рубец Складка	Дефект поверхности в виде раскатанной складки на кромке листа, напоминающей по форме эпизагообразную трещину, образующуюся при прокатке без кантовки или путем закатки напалывов, появляющихся при деформации листов с непрогоченой серединой. Причина: На поперечном микроскопии окраина загнутой кромки наблюдается обезуглероживание металла и закат складки.	
<b>15. Прокатная плита</b> Ндл. Корда Отделочная Чешуя D. Gewaltscheibe E. Silver, Rolling skin F. Repliure	Дефект поверхности, представляемый собой отслоение металла языкообразной формы, состоящее с основным металлом одной стороной, образованное вследствие раскатки или расковки рулонов, полирезов, следов глубокой зачистки дефектов или сильной выработки валков, а также грубых механических повреждений. Причина: На микроскопе в зоне дефекта может наблюаться окатина, металла обезуглерожен	